

Glühfarben und Temperaturen

Anlauf-Farben


Blau	300° C
------	--------

Violett	285° C
---------	--------

Braunrot	265° C
----------	--------












Dunkelgelb	245° C
------------	--------

Hellgelb	220° C
----------	--------



Glühfarben und Temperaturen

Diese Farbtabelle bezieht sich auf die Beobachtung des Stahles in schwach erhelltem Raum bei zerstreutem Tageslicht; sie ist nicht massgebend bei direktem Sonnenlicht oder bei künstlicher Beleuchtung.

Helle Weissglut	1300° C	
Mattweissglühend	1200° C	
Hellgelb	1100° C	
Gelb	1000° C	
Hellgelbrot	950° C	
Gelbrot	900° C	
Hellrot	850° C	
Hellkirschrot	800° C	
Kirschrot	750° C	
Dunkelkirschrot	700° C	
Dunkelrot	650° C	
Braunrot	600° C	